


Faraday's Induktions-forsøg.

Lav denne opstilling.

I skal bruge en 6 V strømforsyning i stedet for et batteri.

I skal bruge 2 ens spoler på en firkantet jernkerne.

I skal bruge 5 ledninger, to krokodillenæb og en pære.



Notér hvad I ser.